

УТВЕРЖДАЮ  
ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ  
Д/С «ЗВЕЗДОЧКА» Т. ЗЕРНОГРАДА  
Т.Н. ГОРЮНОВА

« 25 » 2020 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 3**

Ростовская область  
Зерноградский район  
Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

«25» сентября 2020г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда
- 1.2. Адрес объекта: 347740, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Социалистическая, дом № 33
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1034 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5434 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1973г., дата последнего выборочного капитального ремонта 2018
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: до 2023г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка» г. Зернограда, МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 347740, Россия, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Социалистическая, дом № 33

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: оказание образовательных услуг

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - маршрутное такси № 1.3.6 до остановки пер. «Селекционный», ул. «Губаревича».  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м

3.2.2 время движения (пешком) - 5-6 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: да (тротуар).

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет ( не соответствует нормативным требованиям)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДУ</i>	-	1,2,3
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-В</i>	-	4,5,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДП-В</i>	-	7,8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДП-В</i>	-	9,10 11-13
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-В</i>	-	14-15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДУ</i>	-	16-17
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДУ</i>	-	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

*ДП-В – доступно полностью всем*

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Капитальный ремонт</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Не требуется</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Не требуется</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Не требуется</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Не требуется</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Текущий ремонт</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Капитальный ремонт</i>
8	Все зоны и участки	<i>Капитальный, текущий ремонт</i>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (ТРН)

4.2. Период проведения работ: 2020-2023 гг  
в рамках исполнения акта обследования № 2 25.09.2019  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации- ДП-В - доступно полностью всем .

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – ДП-В - доступно полностью всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

4.4.1.Согласование на Комиссии требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)- требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

Председатель местного отделения  
«Всероссийского  
общества слепых» Е.А. Волошин  
(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте:  
Заведующий МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда  
(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

**Т.Н. Горюнова**

Управленческое решение согласовано «25» 09 2020 г. (протокол № 1 )

Комиссией (название) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

*здание МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда*  
Адрес объекта: 347740, Ростовская область, Зерноградский район,  
г. Зерноград, ул. Социалистическая, дом № 33  
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	<i>К зданию примыкает пешеходная дорожка с деформированным асфальтовым слоем и небольшая площадь перед центральным входом</i>	ДП-В	<i>Замена асфальтового покрытия пешеходной дорожки примыкающей к зданию</i>	<i>Капитальный ремонт</i>
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2,3	<i>Пешеходные пути движения асфальт, шириной менее 3 м.</i>	ДП-В	<i>Обеспечение доступность всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло колясках</i>	<i>Капитальный ремонт</i>
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-

1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Адаптировать для всех групп МГН	-	Обеспечить доступность всех групп МГН	Капитальный ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход на территорию	<i>ДПВ</i>	-	1	<i>Капитальный ремонт</i>
Пути движения	<i>ДПВ</i>	-	2,3	<i>Капитальный ремонт</i>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обеспечить доступность всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло — колясках СП 5913330. 2012 «снп35.01.-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

### I Результаты обследования:

#### 1. Входа (входов) в здание

здание МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда

Адрес объекта: 347740, Ростовская область, Зерноградский район,

г. Зерноград, ул. Социалистическая, дом № 33

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4	Адаптирована для всех категорий МГН	ДП-В		
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	-	Адаптирован для всех категорий МГН	ДП-В		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	4	Адаптирован для всех категорий МГН	ДП-В		
2.4	Дверь (входная)	есть	-	4	Адаптирован для всех категорий МГН	ДП-В		
2.5	Тамбур	есть	-	5-6	Адаптирован для всех категорий МГН	ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Адаптирован для всех категорий МГН	ДП-В		



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Входа (входов) в здание</i>	<i>ДП-В</i>			<i>не нуждается</i>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

здание МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда  
Адрес объекта: 347740, Ростовская область, Зерноградский район,  
г. Зерноград, ул. Социалистическая, дом № 33  
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	<i>есть</i>	-	7	<i>Адаптировано для всех категорий МГН</i>	<i>ДП – В</i>		
3.2	Лестница (внутри здания)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	<i>есть</i>	-	7	<i>Адаптирована для всех категорий МГН</i>	<i>ДП – В</i>		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	<i>есть</i>	-	8	<i>Адаптирована для всех категорий МГН</i>	<i>ДП-В</i>		
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-	-	<i>Адаптирована для всех категорий МГН</i>	<i>ДП-В</i>		

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-В	-	7,8	Не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

здание МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда

Адрес объекта: 347740, Ростовская область, Зерноградский район,

г. Зерноград, ул. Социалистическая, дом № 33

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	9-12	Адаптирована для всех категорий МГН	ДП-В		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	13	Адаптирована для всех категорий МГН	ДП-В		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Адаптирована для всех категорий МГН	ДП-В		

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Зальная форма обслуживания</i>	<i>ДП-В</i>	<i>9-12</i>		<i>Не нуждается</i>
<i>Кабинетная форма обслуживания</i>	<i>ДП-В</i>	<i>13</i>		<i>Не нуждается</i>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-		-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

здание МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда  
Адрес объекта: 347740, Ростовская область, Зерноградский район,  
г. Зерноград, ул. Социалистическая, дом № 33  
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	14-15	Адаптирована для всех категорий МГН	ДП-В		
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-		-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-		-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Адаптирована для всех групп МГН	ДП-В		



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Туалетная комната</i>	<i>ДП-В</i>	-	14-15	<i>Не нуждается</i>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

здание МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда  
Адрес объекта: 347740, Ростовская область, Зерноградский район,  
г. Зерноград, ул. Социалистическая, дом № 33  
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	16	Частично адаптированы для всех категорий МГН.	ДП-В	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению.	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Адаптированы для всех категорий МГН.	ДП-В		
6.3	Тактильные средства	есть	-	17	Адаптированы для всех категорий МГН.	ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Частично адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Частично Обеспечена значимость для всех групп МГН.	Ремонт текущий

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Визуальные средства</i>	<i>ДУ</i>	-	<i>16</i>	<i>Ремонт текущий</i>
<i>Акустические средства</i>	<i>ДУ</i>	-	-	<i>Не нуждается</i>
<i>Тактильные средства</i>	<i>ДУ</i>	-	<i>17</i>	<i>Не нуждается</i>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Обеспечить доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».